

Załącznik nr 1 - wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Dębicy

lp.	SAT	oznaczenie	ekspertyza - opis
1	2400107	Drukarka HP LJ P2015DN	słaby grzejnik walca utrwalacza, zużyte rolki, brak kabla sieciowego - wymaga naprawy
2	2400409	Drukarka LEXMARK MS 410 DN	brudzi wydruki, problem z poborem papieru, brak okablowania, wymaga naprawy
3	2400475	Drukarka OKI ES7131 dnw	problem z rolkami, zużyte, 219 tys kopii, brak okablowania - wymaga naprawy
4	2400488	Drukarka HP Pro 400 M401dne	słaby grzejnik walca utrwalacza, zużyte rolki, brak kabla sieciowego - wymaga naprawy
5	2400490	Drukarka HP Pro 400 M401dne	słaby grzejnik walca utrwalacza, zużyte rolki, brak kabla sieciowego - wymaga naprawy
6	2400501	Drukarka HP Pro 400 M401dne	smuży i brudzi, uszkodzone rolki, brak kabli zasilających - wymaga naprawy
7	2400674	Drukarka HP Officejet Pro 7110	karetki kartridży do wymiany, zacina się - wymaga naprawy
8	2400699	Monitor Philips 21,5" 223S7EJMB	uszkodzona matryca, pęknięta, nie nadaje się do dalszej eksploatacji, na części, lub utylizacja
9	2400929	Drukarka laserowa Oki B512 dn/4576022	smuży i brudzi, uszkodzone rolki, brak kabli zasilających - wymaga naprawy
10	2400932	Drukarka laserowa Oki B512 dn/4576022	uszkodzony wałek utrwalający, brudzi wydruki i smuży, wymaga naprawy
11	2802493	Niszczarka HSM Shreedstar X15 NEW	mocno wyeksploatowane. Koszt naprawy zbliżony jest do ceny nowego urządzenia
12	2800700	Niszczarka V-50 Retel	mocno wyeksploatowane, uszkodzona przekładnia oraz kabel zasilający, koszt naprawy niszczarki zbliżony jest do ceny nowego urządzenia.