

Załącznik nr 1 - wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego wDębicy

lp.	SAT	data akt	oznaczenie	ekspertyza - opis	zbędne / zużyte	wartość wyceniona
1	1400079	2011-11-21	Switch - przełącznik sieciowy Cisco Catalyst	24-portowy, sprawny ale przestarzały, brak okablowania	zbędne	150,00 zł
2	1400081	2012-12-12	Urządzenie do bezpiecznej transmisji danych	ASA 5510, brak kabli połączeniowych	zbędne	200,00 zł
3	1800017	2007-12-31	Przełączniki, stacje zarządzania, oprogramowanie (switch, monitor, jednostka centralna)	stan dobry, brak kabli połączeniowych	zbędne	500,00 zł
4	2400107	2007-09-17	Drukarka HP LJ P2015DN	staby grzejnik walca utrwalacza, zużyte rolki, brak kabla sieciowego - wymaga naprawy	zużyte	100,00 zł
5	2400409	2013-12-13	Drukarka LEXMARK MS 410 DN	brudzi wydruki, problem z poborem papieru, brak okablowania, wymaga naprawy	zużyte	150,00 zł
6	2400429	2014-08-28	Notebook DELL Latitude Series E5540	Na części lub utylizacja, nie uruchamia się, uszkodzona płyta główna, stan ogólny - wyeksploatowany	zużyte	50,00 zł
7	2400432	2014-09-10	Komputer 3020 SFF	komputer starej generacji, brak dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli, BIOS po resecie	zbędne	100,00 zł
8	2400435	2014-09-10	Komputer 3020 SFF	komputer starej generacji, brak dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli, BIOS po resecie	zbędne	100,00 zł
9	2400437	2014-09-10	Komputer 3020 SFF	komputer starej generacji, brak dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli, BIOS po resecie	zbędne	100,00 zł
10	2400438	2014-09-10	Komputer 3020 SFF	komputer starej generacji, brak dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli, BIOS po resecie	zbędne	100,00 zł
11	2400474	2014-11-12	Drukarka OKI ES7131 dnw	problem z zacinaniem papieru, 78 tys. Kopii, bez kabla sieciowego - wymaga konserwacji	zużyte	300,00 zł

Załącznik nr 1 - wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Dębicy

lp.	SAT	data akt	oznaczenie	ekspertyza - opis	zbędne / zużyte	wartość wyceniona
12	2400475	2014-11-12	Drukarka OKI ES7131 dnw	problem z rolkami, zużyte, 219 tys kopii, brak okablowania - wymaga naprawy	zużyte	200,00 zł
13	2400488	2014-11-06	Drukarka HP Pro 400 M401dne	słaby grzejnik walca utrwalacza, zużyte rolki, brak kabla sieciowego - wymaga naprawy	zużyte	400,00 zł
14	2400490	2014-11-06	Drukarka HP Pro 400 M401dne	słaby grzejnik walca utrwalacza, zużyte rolki, brak kabla sieciowego - wymaga naprawy	zużyte	400,00 zł
15	2400501	2014-11-06	Drukarka HP Pro 400 M401dne	smuży i brudzi, uszkodzone rolki, brak kabli zasilających - wymaga naprawy	zużyte	400,00 zł
16	2400576	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
17	2400577	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
18	2400578	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
19	2400580	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
20	2400581	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
21	2400582	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
22	2400583	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
23	2400584	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł

Załącznik nr 1 - wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Dębicy

lp.	SAT	data akt	oznaczenie	ekspertyza - opis	zbędne / zużyte	wartość wyceniona
24	2400585	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
25	2400586	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
26	2400587	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
27	2400588	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
28	2400590	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
29	2400591	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
30	2400593	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
31	2400594	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
32	2400595	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
33	2400596	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
34	2400598	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł
35	2400600	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resece BIOS-u	zbędne	400,00 zł

Załącznik nr 1 - wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Dębicy

lp.	SAT	data akt	oznaczenie	ekspertyza - opis	zbędne / zużyte	wartość wyceniona
36	2400601	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resecie BIOS-u	zbędne	400,00 zł
37	2400602	2016-10-20	Komputer DELL OptiPlex 3040SFF - XJM9V	komputer bez dysku HDD i pamięci RAM, bez kabli w stanie działającym, po resecie BIOS-u	zbędne	400,00 zł
38	2400603	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
39	2400604	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
40	2400605	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
41	2400606	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
42	2400607	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
43	2400608	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
44	2400609	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
45	2400610	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
46	2400611	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
47	2400612	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł

Załącznik nr 1 - wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Dębicy

lp.	SAT	data akt	oznaczenie	ekspertyza - opis	zbędne / zużyte	wartość wyceniona
48	2400613	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
49	2400614	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
50	2400615	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
51	2400616	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
52	2400617	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
53	2400618	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
54	2400619	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
55	2400620	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
56	2400621	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
57	2400622	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
58	2400623	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
59	2400624	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł

Załącznik nr 1 - wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Dębicy

lp.	SAT	data akt	oznaczenie	ekspertyza - opis	zbędne / zużyte	wartość wyceniona
60	2400625	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
61	2400626	2016-11-24	Monitor HP EliteDisplay E222	drobne rysy na obudowie, matryca do czyszczenia, monitor działający, bez okablowania	zbędne	150,00 zł
62	2400653	2017-09-01	Switch Cisco SG300-52	switch używany - drobne rysy	zbędne	300,00 zł
63	2400654	2017-09-01	Switch Cisco SG300-52	switch używany - sprawny - bez kablii	zbędne	300,00 zł
64	2400656	2017-09-01	Cisco Switch 52xRJ SRW 2048-K9-EU	switch używany - sprawny - bez kablii	zbędne	300,00 zł
65	2400657	2017-09-01	Switch CISCO SRW248G4-K9 EU 48 PORT	switch używany - sprawny - bez kablii	zbędne	300,00 zł
66	2400674	2017-12-19	Drukarka HP Officejet Pro 7110	karteczka kartridży do wymiany, zacina się - wymaga naprawy	zużyte	150,00 zł
67	2400699	2017-12-21	Monitor Philips21,5" 223S7EJMB	uszkodzona matryca, pęknięta, nie nadaje się do dalszej eksploatacji, na części, lub utylizacja	zużyte	20,00 zł
68	2400929	2021-02-18	Drukarka laserowa Oki B512 dn/4576022	smuży i brudzi, uszkodzone rolki, brak kabli zasilających - wymaga naprawy	zużyte	200,00 zł
69	2400932	2021-02-18	Drukarka laserowa Oki B512 dn/4576022	uszkodzony wałek utrwalający, brudzi wydruki i smuży, wymaga naprawy	zużyte	150,00 zł
70	2802493	2015-09-30	Niszczarka HSM Shreedstar X15 NEW	mocno wyeksploatowane. Koszt naprawy zbliżony jest do ceny nowego urządzenia	zużyte	10,00 zł
71	2800700	2005-08-01	Niszczarka V-50 Retel	mocno wyeksploatowane, uszkodzona przekładnia oraz kabel zasilający, koszt naprawy niszczarki zbliżony jest do ceny nowego urządzenia.	zużyte	10,00 zł