

Załącznik nr 4

Lp.	Numer inwentarzowy	Oznaczenie	Opis stanu /eksperyza	Zbędne/ zużyte	Wartość początkowa	Wartość aktualna
1.	4214-2400177-00	Drukarka HP 2055 dn	6413kopii/uszkodzony piec	zbędne	1 482,30	250,00 zł
2.	4214-2400421-00	Monitor HP E221C	Rysy na matrycy powstałe wskutek normalnego użytkowania /sprawny, zużycie podświetlaczy około 50%	zbędne	793,35	200,00 zł
3.	4214-2400426-00	Monitor HP E221C	Rysy na matrycy powstałe wskutek normalnego użytkowania /sprawny, zużycie podświetlaczy około 50%	zbędne	793,35	200,00 zł
4.	4214-2400469-00	Monitor HP E221C	Rysy na matrycy powstałe wskutek normalnego użytkowania /sprawny, zużycie podświetlaczy ponad 50%	zbędne	853,62	200,00 zł
5.	4214-2400486-00	Drukarka HP Pro 400 M401dne	31045kopii,nosi znamiona zużycia eksploatacyjnego	zbędne	1 109,46	345,00 zł
6.	4214-2400503-00	Drukarka HP Pro 400 M401dne	54010kopii,częściowo zużyta eksploatacyjnie	zbędne	1 109,46	300,00 zł
7.	4214-2400534-00	Monitor HP EliteDisplay E221c	Rysy na matrycy powstałe wskutek normalnego użytkowania /sprawny, zużycie podświetlaczy ponad 50%	zbędne	987,69	250,00 zł
8.	4214-2400535-00	Monitor HP EliteDisplay E221c	Rysy na matrycy powstałe wskutek normalnego użytkowania /sprawny, zużycie podświetlaczy około 50%	zbędne	987,69	250,00 zł
9.	4214-2400539-00	Monitor HP EliteDisplay E221c	Rysy na matrycy powstałe wskutek normalnego użytkowania /sprawny, zużycie podświetlaczy około 50%	zbędne	987,69	250,00 zł
10.	4214-2400638-00	Drukarka OKI B432DN	4441 kopii, piec częściowo sprawny	zbędne	1 094,70	300,00 zł
11.	4214-2400641-00	Drukarka OKI B432DN	38443 kopie, zużyta eksploatacyjnie	zbędne	1 094,70	250,00 zł
12.	4214-2400643-00	Drukarka OKI B432DN	15774 kopie, zębatki pracują głośno	zbędne	1 094,70	250,00 zł
13.	4214-2400645-00	Drukarka OKI B432DN	31129 kopii, zużyta ponad 50%	zbędne	1 094,70	250,00 zł
14.	4214-2400646-00	Drukarka OKI B432DN	32284 kopie, zużycie ponad 50%	zbędne	1 094,70	250,00 zł
15.	4214-2400647-00	Drukarka OKI B432DN	45929 kopii, nosi znamiona intensywnego użytkowania	zbędne	1 094,70	250,00 zł

16.	4214-2400687-00	Monitor Philips21,5" 223S7EJMB	Zarysowania matrycy w wyniku normalnego użytkowania /sprawny, zużycie podświetlaczy ponad 50%	zbędne	590,4	150,00 zł
17.	4214-2400803-00	Komputer Fujitsu Esprimo D757/E94+	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 431,70	400,00 zł
18.	4214-2400804-00	Komputer Fujitsu Esprimo D757/E94+	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 431,70	400,00 zł
19.	4214-2400805-00	Komputer Fujitsu Esprimo D757/E94+	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 431,70	400,00 zł
20.	4214-2400806-00	Komputer Fujitsu Esprimo D757/E94+	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 431,70	400,00 zł
21.	4214-2400807-00	Komputer Fujitsu Esprimo D757/E94+	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 431,70	400,00 zł
22.	4214-2400808-00	Komputer Fujitsu Esprimo D757/E94+	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 431,70	400,00 zł
23.	4214-2400809-00	Komputer Fujitsu Esprimo D757/E94+	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 431,70	400,00 zł
24.	4214-2400810-00	Komputer Fujitsu Esprimo D757/E94+	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 431,70	400,00 zł
25.	4214-2400811-00	Komputer Fujitsu Esprimo D757/E94+	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 431,70	400,00 zł
26.	4214-2400812-00	Komputer Fujitsu Esprimo D757/E94+	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 431,70	400,00 zł

27.	4214-2400813-00	Komputer Fujitsu Esprimo D757/E94+	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci..	zbędne	3 431,70	400,00 zł
28.	4214-2400814-00	Komputer Fujitsu Esprimo D757/E94+	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 431,70	400,00 zł
29.	4214-2400928-00	Drukarka laserowa Oki B512 dn	49238 kopii, piec/fuser + tzw. „duchy”	zbędne	923,73	200,00 zł
30.	4214-2400935-00	Monitor Phipils 223S7EJMB	Monitor z drobnymi rysami na matrycy/sprawne, zużycie podświetlacza ponad 60%	zbędne	590,4	150,00 zł
31.	4214-2400938-00	Monitor Phipils 223S7EJMB	Monitor z rysami eksploatacyjnymi na matrycy/sprawne, zużycie podświetlacza ponad 60%	zbędne	590,4	150,00 zł
32.	4214-2400940-00	Monitor Phipils 223S7EJMB	Monitor z drobnymi rysami na matrycy/sprawne, zużycie podświetlacza ponad 60%	zbędne	590,4	150,00 zł
33.	4214-2400943-00	Monitor Phipils 223S7EJMB	Monitor z drobnymi rysami na matrycy/sprawne, zużycie podświetlacza ponad 60%	zbędne	590,4	150,00 zł
34.	4214-2400945-00	Monitor Phipils 223S7EJMB	Monitor z drobnymi rysami na matrycy/sprawne, zużycie podświetlacza ponad 60%	zbędne	590,4	150,00 zł
35.	4214-2400947-00	Monitor Phipils 223S7EJMB	Monitor z drobnymi rysami na matrycy/sprawne, zużycie podświetlacza ponad 60%	zbędne	590,4	150,00 zł
36.	4214-2400948-00	Monitor Phipils 223S7EJMB	Monitor z drobnymi rysami na matrycy/sprawne, zużycie ponad 60%	zbędne	590,4	150,00 zł
37.	42142400783-00	Drukarka laserowa sieciowa (NP) OKI B6500DN	262047 kopii, uszkodzony wentylator od pieca	zbędne	1 244,40	300,00 zł
38.	4214-2400754-00	Drukarka Samsung ML 4554 NDR	Uszkodzona, nie drukuje, zacina się, wyłamane elementy.	zbędne	2 049,60	300,00 zł
39.	4214-2400954-00	Komputer Fujitsu Technology Solutions Esprimo D757	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 487,05	400,00 zł
40.	4214-2400955-00	Komputer Fujitsu Technology Solutions Esprimo D757	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 487,05	400,00 zł

41.	4214-2400956-00	Komputer Fujitsu Technology Solutions Esprimo D757	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 487,05	400,00 zł
42.	4214-2400957-00	Komputer Fujitsu Technology Solutions Esprimo D757	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 487,05	400,00 zł
43.	4214-2400958-00	Komputer Fujitsu Technology Solutions Esprimo D757	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 487,05	400,00 zł
44.	4214-2400959-00	Komputer Fujitsu Technology Solutions Esprimo D757	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 487,05	400,00 zł
45.	4214-2400962-00	Komputer Fujitsu Technology Solutions Esprimo D757	Komputer sprawny, wolna praca, brak możliwości aktualizacji do Windows 11, brak nośników pamięci.	zbędne	3 487,05	400,00 zł
46.	4214-2400926-00	Drukarka laserowa Oki B512 dn	Error 173, call service, uszkodzony termostat pieca(piec)	zbędne	923,73	200,00 zł
47.	4214-2400673-00	Laptop DELL Vostro 3568	Brak dysku i RAM, nie uruchamia się, brak zasilacza, wizualnie wyeksploatowany	zbędne	3 380,04	400,00 zł
48.	4214-2400672-00	Laptop DELL Vostro 3568	Brak dysku i RAM, nie uruchamia się, brak zasilacza, wizualnie wyeksploatowany	zbędne	3 380,04	400,00 zł
49.	4214-2802522-00	Niszcarka HSM Shredstar X15	Trzeszczą zębarki, nie uruchamia się, stępione noże	zbędne	1230,00	200,00 zł
50.	4214-2800701-00	Niszcarka P210 Retel	Problem z napędem i zębatkami, silnik się nie uruchamia	zbędne	1743,38	200,00 zł
51.	4214-2800666-00	Lodówka	Wyciek czynnika chłodzącego, nie chłodzi, wyłącznie do recyklingu - kod BDO 20 01 23	zbędne	1180,00	150,00 zł
52.	4214-2800992-00	Canon IR2016 kopiarko-drukarka cyfrowa	Kopiarko - drukarka brak podpórki – zużyta ponad 50% (206 038 kopii)	zbędne	3037,80	400,00 zł