

lp.	numer inwentarzowy	Oznaczenie - nazwa	Data akt.	WartPocz	stan techniczny / opis	cena sprzedaży
1	1400034	System Wspomagania Organizacji Rozpraw (serwer, 11 wokand małych i 1 duża)	2007-12-17	169 580,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt przestarzały, wyraźne ślady zużycia	1 990,00 zł
2	1400157	Serwer aplikacyjno bazodanowy SS.2-IBM System x	2018-07-03	62 962,98	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt przestarzały	1 100,00 zł
3	2400043	Drukarka HP laser Jet 1022	2005-12-19	732	brak okablowania, zużyte bębny, uszkodzona obudowa	100,00 zł
4	2400063	Drukarka HP laser Jet 1022	2005-12-19	732	brak okablowania, zużyte bębny, brak mat. Eksploatacyjnych	100,00 zł
5	2400072	Drukarka HP laser Jet 1022	2005-12-19	732	wyeksplotowane rolki i reszta mechaniki	100,00 zł
6	2400082	Drukarka TLP 2824 SER	2006-03-20	2 250,90	zużyte mat. Eksploatacyjne i rolki	20,00 zł
7	2400126	Drukarka Intermec PD41	2008-12-01	3 477,00	uszkodzona elektronika (karta sieciowa, port USB)	20,00 zł
8	2400195	Drukarka HP 2055dn	2011-05-09	1 082,40	wyeksplotowana, brudzi wydruki, uszkodzone wałki napędowe	80,00 zł
9	2400209	Notebook HP 4720s XX802EA	2011-05-09	3 004,89	brak zasilacza - wymontowane nośniki danych, uszkodzona bateria	200,00 zł
10	2400220	Laptop HP ProBook 4730s	2012-07-10	3 297,25	brak zasilacza - wymontowane nośniki danych, uszkodzona bateria	200,00 zł
11	2400221	Laptop HP ProBook 4730s z torbą	2012-07-10	3 297,25	brak zasilacza i torby - wymontowane nośniki danych, uszkodzona bateria	200,00 zł
12	2400229	Monitor Dell P190S 19"	2012-07-10	681,42	przestarzały model, niska rozdzielczość	100,00 zł
13	2400230	Monitor Dell P190S 19"	2012-07-10	681,42	przestarzały model, niska rozdzielczość, porysowana matryca	80,00 zł
14	2400235	Monitor Dell P190S 19"	2012-09-19	676,5	przestarzały model, niska rozdzielczość, porysowana matryca	80,00 zł
15	2400339	Drukarka Canon IX6550 z print serwerem	2013-05-09	996,3	brak okablowania, problem z elektroniką i głowicą - błąd sterownika, uszkodzony zasilacz	30,00 zł
16	2400371	Komputer HP Pro 6300 SFF	2013-09-17	2 324,70	brak okablowania - wymontowane nośniki danych - uszkodzony brak możliwość konfiguracji BIOSu płyty głównej	50,00 zł
17	2400379	Komputer HP Pro 6300 SFF	2013-09-17	2 324,70	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, komputer przestarzały, nieopłacalna modernizacja sprzętowa	300,00 zł
18	2400380	Komputer HP Pro 6300 SFF	2013-09-17	2 324,70	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, komputer przestarzały, nieopłacalna modernizacja sprzętowa	300,00 zł
19	2400381	Komputer HP Pro 6300 SFF	2013-09-17	2 324,70	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, komputer przestarzały, nieopłacalna modernizacja sprzętowa	300,00 zł
20	2400383	Komputer HP Pro 6300 SFF	2013-09-17	2 324,70	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, komputer przestarzały, nieopłacalna modernizacja sprzętowa	300,00 zł
21	2400385	Komputer HP Pro 6300 SFF	2013-09-17	2 324,70	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, komputer przestarzały, nieopłacalna modernizacja sprzętowa	300,00 zł
22	2400386	Komputer HP Pro 6300 SFF	2013-09-17	2 324,70	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, komputer przestarzały, nieopłacalna modernizacja sprzętowa	300,00 zł
23	2400387	Komputer HP Pro 6300 SFF	2013-09-17	2 324,70	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, komputer przestarzały, nieopłacalna modernizacja sprzętowa	300,00 zł
24	2400388	Komputer HP Pro 6300 SFF	2013-09-17	2 324,70	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, komputer przestarzały, nieopłacalna modernizacja sprzętowa	300,00 zł
25	2400390	Komputer HP Pro 6300 SFF	2013-09-17	2 324,70	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, komputer przestarzały, nieopłacalna modernizacja sprzętowa	300,00 zł
26	2400413	Drukarka LEXMARK MS 310 DN	2013-12-17	691,26	brak okablowania, uszkodzone czujniki papieru, uszkodzony piec utrwalający, uszkodzone rolki przesuwu papieru, sprzęt wyeksplotowany	200,00 zł
27	2400414	Drukarka LEXMARK MS 310 DN	2013-12-17	691,26	brak okablowania, uszkodzone czujniki papieru, uszkodzony piec utrwalający, uszkodzone rolki przesuwu papieru, sprzęt wyeksplotowany	200,00 zł
28	2400428	Notebook DELL Latitude Series E5540	2014-08-28	3 495,66	brak zasilacza - wymontowane nośniki danych, wyeksplotowany, uszkodzona klawiatura, porysowany wyświetlacz LCD	400,00 zł
29	2400431	Komputer 3020 SFF	2014-09-10	2 583,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	320,00 zł
30	2400433	Komputer 3020 SFF	2014-09-10	2 583,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	320,00 zł

lp.	numer inwentarzowy	Oznaczenie - nazwa	Data akt.	WartPocz	stan techniczny / opis	cena sprzedaży
31	2400434	Komputer 3020 SFF	2014-09-10	2 583,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	320,00 zł
32	2400436	Komputer 3020 SFF	2014-09-10	2 583,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	320,00 zł
33	2400439	Komputer 3020 SFF	2014-09-10	2 583,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	320,00 zł
34	2400487	Drukarka HP Pro 400 M401dne	2014-11-06	1 109,46	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	100,00 zł
35	2400495	Drukarka HP Pro 400 M401dne	2014-11-06	1 109,46	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	100,00 zł
36	2400500	Drukarka HP Pro 400 M401dne	2014-11-06	1 109,46	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	100,00 zł
37	2400506	Drukarka HP Pro 400 M401dne	2014-11-06	1 109,46	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	100,00 zł
38	2400507	Drukarka HP Pro 400 M401dne	2014-11-06	1 109,46	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	100,00 zł
39	2400544	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
40	2400545	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
41	2400546	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
42	2400547	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
43	2400548	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
44	2400549	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
45	2400550	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
46	2400551	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
47	2400552	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
48	2400553	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
49	2400554	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł

lp.	numer inwentarzowy	Oznaczenie - nazwa	Data akt.	WartPocz	stan techniczny / opis	cena sprzedaży
50	2400555	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
51	2400556	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
52	2400557	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
53	2400558	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
54	2400559	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
55	2400560	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
56	2400561	Komputer DELL OptiPlex3020SFF (typ1)	2015-11-20	2 706,00	brak okablowania - wymontowane nośniki danych, sprzęt działający, przestarzałe elementy, nieopłacalna modernizacja w stosunku do wartości sprzętu	340,00 zł
57	2400655	Cisco SRW2048 48 port Gbabit Switch - WebView	2017-09-01	3 147,60	brak okablowania, przestarzały, brak aktualnego oprogramowania, utrudnione zarządzanie w "nowych" przeglądarkach internetowych	300,00 zł
58	2400658	Dysk Seagate 2TB NAS220	2017-09-01	838,86	brak zasilacza - wymontowane nośniki danych, uszkodzona elektronika	30,00 zł
59	2400700	Monitor Philips21,5" 223S7EJMB	2017-12-21	590,4	brak okablowania, uszkodzona matryca (pęknięcia)	20,00 zł
60	2400757	Drukarka Samsung ML 4554 NDR	2018-07-03	2 049,60	brak okablowania, uszkodzony duplex i zasilacz	80,00 zł
61	2400760	Drukarka kodów kreskowych Intermec PD 41	2018-07-03	3 531,90	brak okablowania, uszkodzona elektronika, brak możliwości podłączenia przez USB	30,00 zł
62	2600009	Super Stack 3 Switek	2004-04-16	2 049,60	brak okablowania, przestarzałe, zawieszają się	80,00 zł
63	2600010	Super Stack Switek	2004-11-26	1 488,30	brak okablowania, przestarzałe, zawieszają się	80,00 zł
64	2600015	Canon L-120 fax laserowy	2007-03-23	1 426,18	brak okablowania, podajniki zużyte, brudzi wydruki, przestarzały	100,00 zł
65	2600023	Głośnik	2007-02-07	973,56	brak okablowania, uszkodzony wzmacniacz, pali bezpieczniki	5,00 zł
66	2600024	Głośnik	2007-02-07	973,56	brak okablowania, uszkodzony wzmacniacz, pali bezpieczniki	5,00 zł
67	2600064	Faks Ricoh 1195L	2014-10-21	633,45	brak okablowania, zużyte, uruchamiają się	120,00 zł
68	2600071	Faks RICOH 1195L	2014-12-18	1 063,21	brak okablowania, zużyte, uruchamiają się	120,00 zł
69	2600073	Faks RICOH 1195L	2014-12-18	1 063,21	brak okablowania	120,00 zł
70	2802205	Niszczarka Fellowes DS 13C	2008-08-25	680,14	zatarty mechanizm, urwane rolki gilotyny, czujnik papieru	10,00 zł
71	2802445	Niszczarka HSM Securio B22	2014-12-18	1 297,65	uszkodzony mechanizm, stępiona gilotyna	10,00 zł
72	2802534	Niszczarka HSM Shredstar x10	2016-08-11	629,88	pęknięty kosz, uszkodzony czujnik papieru	10,00 zł
73	2802541	Niszczarka HSM Shredstar X15 NEW	2016-09-29	1 230,00	zużyta - uszkodzone rolki gilotyny	10,00 zł
74	E10000-0072	Czajnik Zelmer			przebiega woda - uszkodzony	5,00 zł
75		waga Pitney Bowes			przestarzała, nieprzydatna	5,00 zł
76		stanowisko pod komputer			uszkodzone, niestabilne	5,00 zł
77	2800158	regał metalowy	1992-06-19	62,58	porysowany, częściowo zdekompletowany	50,00 zł
78	2801137	regał magazynowy - ograna	2010-06-30	525,21	porysowany, częściowo zdekompletowany	250,00 zł
79	2801183	regał magazynowy	2010-06-30	323,67	porysowany, częściowo zdekompletowany	170,00 zł
80	2801184	regał magazynowy	2010-06-30	323,67	porysowany, częściowo zdekompletowany	170,00 zł
81	2801185	regał magazynowy	2010-06-30	323,67	porysowany, częściowo zdekompletowany	170,00 zł
82	2801186	regał magazynowy	2010-06-30	323,67	porysowany, częściowo zdekompletowany	170,00 zł
83	2801192	regał magazynowy	2010-06-30	351,69	porysowany, częściowo zdekompletowany	170,00 zł
84	2801193	regał magazynowy	2010-06-30	351,69	porysowany, częściowo zdekompletowany	170,00 zł
85	2801194	regał magazynowy	2010-06-30	319,08	porysowany, częściowo zdekompletowany	170,00 zł
86	2801195	regał magazynowy	2010-06-30	319,08	porysowany, częściowo zdekompletowany	170,00 zł
87	2801197	regał magazynowy	2010-06-30	305,9	porysowany, częściowo zdekompletowany	170,00 zł